



Foto 1- presenza dei detriti sulla carreggiata- Segnalazione Soc. Ambiente Guidonia
Marzo 2021



Foto 2- Immagine della strada nei pressi dell'impianto TMB- 16 luglio 2021



Foto 3- Immagine del percorso al 10 agosto 2021



Foto 4 Immagine del 10 agosto 2021- tratto iniziale di Via dell'Inviolata dall'innesto sulla SP 28bis

La situazione di questo tratto è uguale a quella del 16 luglio 2021