



Fascicolo n. 174/controlli

Eco Italia 87 srl  
[ecoitalia87@pec.it](mailto:ecoitalia87@pec.it)

e, p.c.

Comune di Guidonia Montecelio  
Area VI  
Lavori Pubblici - Ambiente - Attività Estrattive  
[protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

Regione Lazio  
Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e  
Bonifiche  
[bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it](mailto:bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it)

Arpa Lazio  
Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche  
[sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it)

Prefettura di Roma  
[protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

**OGGETTO: sito di discarica della società Ecoitalia 87, loc. Inviolata, Guidonia Montecelio (RM) - richiesta riscontro e implementazione attività di MISE (Fascicolo n. 174 - ID regionale -)**

Facendo seguito alla nostra nota trasmessa con nota prot 8640 del 17-01-2023 si deve in primo luogo rappresentare che Codesta Società ha parzialmente riscontrato le informazioni richieste dalla scrivente.

Infatti risultano pervenute da Parte della Società le note:

- n. 8 del 14/02/2023 acquisita dalla scrivente mediante trasmissione da parte del Comune di Guidonia Montecelio Prot 017459 del 16-02-2023;
- n. 14 del 7/3/2023 acquisita dalla scrivente mediante trasmissione da parte del Comune di Guidonia Montecelio Prot 0026538 del 13-03-2023.

A tal proposito si evidenzia che nonostante la Scrivente Amministrazione risulta in indirizzo non risulta siano arrivate direttamente al protocollo dell'Ente, si prega per il futuro di voler controllare il corretto invio delle comunicazioni e dei relativi allegati.

**Si comunica che l'indirizzo pec del Dipartimento è [ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it)**

Inoltre in merito alla completezza delle stesse si rileva come la Società non abbia fornito puntuale ai seguenti punti della comunicazione prot 8640 del 17-01-2023



- ripristino dei contaltri su ciascuno dei piezometri in emungimento nonché comunicare la data della messa in esercizio del nuovo piezometro Z2;
- adozione di un sistema di controllo automatizzato che possa essere controllato da remoto e in grado di migliorare l'efficienza del pompaggio di tutti i pozzi interni attualmente gestiti manualmente;
- informazioni relative al piezometro NP05, quali coordinate geografiche sia del vecchio che dell'attuale NP05, la data di realizzazione dell'attuale NP05 e le relative modalità costruttive, nonché la data della sua messa in esercizio;
- presentazione dei prospettati studi preliminari basati su indagini non invasive e finalizzati all'individuazione della corretta ubicazione del nuovo pozzo; tali studi dovranno, altresì, confermare l'effettiva esistenza dell'accumulo di percolato, come già evidenziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale giusto prot. 2937 del 11/01/2021.

In merito alle osservazioni avanzate da Arpa già con note prot. 0086728.U del 15/12/2022 e prot. 0002140.U del 12/01/2023 e integrate con note prot. 5373.U del 25/01/2023, prot. 0010589.U del 14/02/2023, prot. 0013580.U del 25/02/2023 e prot. 0021206.U del 27/03/2023 a seguito dell'analisi delle indagini ambientali svolte dalla società anche in contraddittorio con l'Agenzia, si evidenzia che il quadro ambientale che emerge rispetto alle precedenti campagne mostra un trend in peggioramento.

Si rileva infatti che da un lato le nuove indagini non consentano ancora di delimitare il plume della contaminazione proveniente dalla discarica, ma oltretutto le azioni di messa in sicurezza in essere non risultano efficacia contenimento della contaminazione.

Si rileva in primo luogo che la società con le azioni di emungimento in essere non è ancora in grado di garantire l'inversione del gradiente idraulico tra interno ed esterno del polder non garantendo così il contenimento della contaminazione sulla maggior parte del perimetro della discarica (5 delle 7 coppie di piezometri installati).

Si evidenzia inoltre rispetto ai dati presentati nel 2019 vi sia un peggioramento anche delle concentrazioni riscontrate in particolare nel settore nord dove si rilevano superamenti di sostanze clorurate (dei parametri benzene e 1,4-diclorobenzene) non riscontrati in precedenza oltre ai già noti superamenti per i metalli.

Si rappresenta che il responsabile della contaminazione è tenuto ai sensi dell'art 242 del D.Lgs 152/06 ad attuare le misure ni MISE necessarie alla mitigazione e al contenimento della contaminazione

Si sollecita pertanto la società, in qualità di soggetto responsabile della contaminazione, a voler porre in essere le opportune azioni di messa in sicurezza comunicandole agli enti.

Si chiede inoltre alla Società, in merito a quanto sopra riportato, voler fornire urgente riscontro a quanto richiesto nelle sopra richiamate note.

**Ufficio Bonifiche Siti contaminati**

Sede: V.le Giorgio Ribotta 41-43, 00144- Roma

Telefono: 06-67663219/3119/3105

Pec Dipartimentale: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

E-mail Servizio: segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.it



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**DIPARTIMENTO III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree Protette"**

**SERVIZIO 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata"**

Si chiede infine di voler fornire un aggiornamento della ricostruzione dell'andamento piezometrico della falda derivante dalle ultime misurazioni effettuate, fornendo altresì i valori dei livelli piezometrici misurati in campo dei piezometri di monitoraggio e delle coppie interno-esterno.

Distinti saluti.

**LA DIRIGENTE**  
Dott.ssa Maria Zagari

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III - Servizio 1.

Comune di Guidonia Montecelio prot. arrivo n. 0034573 del 30-03-2023

**Ufficio Bonifiche Siti contaminati**

Sede: V.le Giorgio Ribotta 41-43, 00144- Roma

Telefono: 06-67663219/3119/3105

Pec Dipartimentale: [ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it)

E-mail Servizio: [segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.it](mailto:segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.it)