



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –
Energia – Aree Protette"

SERVIZIO 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata"

Fascicolo n.
174/Parere CDS

Comune di Guidonia Montecelio
Area VII Politiche Ambientali e Decoro Urbano
protocollo@pec.guidonia.org

Arpa Lazio
Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

e p.c. Città Metropolitana di Roma Capitale UE
Supporto al Sindaco metropolitano e relazioni
istituzionali
Ufficio Conferenze di Servizi

OGGETTO: sito di discarica della società Ecoitalia'87, loc. Inviolata, Guidonia Montecelio (RM) - Conferenza di Servizi, Ex L. 241/1990 - osservazioni (Fascicolo n. 174)

In riferimento alla nota di Comune di Guidonia Montecelio prot. 60759 del 08/06/2023, acquisita al prot 94093 del 08/06/2023, con cui è Convocata la Conferenza di Servizi avente ad oggetto:

"Valutazione e Approvazione analisi di rischio Sito Specifica e contestuale valutazione delle opere per la messa in sicurezza e bonifica della discarica sita in loc. "Inviolata"";

si deve preliminarmente evidenziare che la documentazione presentata dalla società e allegata alla convocazione della conferenza e denominata :

"Relazione Tecnico Descrittiva delle indagini svolte nell'ambito dell'iter amministrativo ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e definizione del Modello Concettuale Preliminare", redatta dalla WSP Italia S.r.l. per conto della Eco Italia 87 srl.

rappresenta per l'appunto i risultati della caratterizzazione e modello concettuale preliminare, che qualora ritenuti dalla conferenza congrui dovranno essere posti dalla società medesima alla base della analisi di rischio sito specifica e quindi del progetto di bonifica del sito.

Premesso quanto sopra si rappresenta che il parere che questa Amministrazione emetterà riguarderà unicamente la valutazione della documentazione posta a base della conferenza ovvero i risultati della caratterizzazione contenuti nella relazione della WSP Italia S.r.l. e pertanto non potrà riguardare né l'analisi di rischio né gli interventi di bonifica e messa in sicurezza in quanto non è stata fornita alcuna documentazione tecnica da valutare.

Dall'analisi del documento presentato si rileva inanzitutto che vi sono delle incongruenze rispetto alle ultime documentazioni prodotte dalla società ed in particolare:

- in merito all'andamento freaticometrico viene riportato la ricostruzione del 2021 e non la più aggiornata del novembre 2022.
- nel capitolo 3 viene riportato il dettaglio costruttivo della discarica ma nel fare riferimento alla rete di controllo dei livelli piezometrici interno/esterno non si fa riferimento alle

Ufficio Bonifiche Siti contaminati
Sede: V.le Giorgio Ribotta 41-43, 00144- Roma
Telefono: 06-67663219/3119/3105
Pec Dipartimentale: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it
E-mail Servizio: segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.it



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

DIPARTIMENTO III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette”

SERVIZIO 1 “Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata”

modifiche occorse nel tempo e quindi alle nuove coppie di piezometri realizzate, che non vengono pertanto ripostate nella planimetria inserita nel testo. Inoltre viene riportato nello stesso capitolo che tale sistema garantisce l'isolamento idraulico mantenendo un dislivello tra interno ed esterno della discarica di almeno 50 cm ma non viene riportato come tale previsione risulta ampiamente disattesa come emerge dalle ultime campagne di monitoraggio che mostrano gradienti positivi in diversi settori della discarica.

Preme inoltre evidenziare alla Conferenza che le attività descritte quali attività di Messa in sicurezza descritte al paragrafo 4.5 e riguardanti la realizzazione dei capping della discarica, vanno ad affiancarsi a quelle di emungimento del percolato e di estrazione del biogas, che sono attività proprie della gestione della discarica e sono disciplinate dalla specifica normativa di settore (D.Lgs 36/03); le stesse ricadono in capo al gestore che è tenuto ad eseguirle in tale contesto normativo e autorizzativo e non ricadono nell'ambito del Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06 (bonifica dei siti inquinati). Si conferma tuttavia che la corretta gestione delle fasi sopra richiamate determinano un beneficio nell'ambito delle attività della procedura di bonifica attualmente in essere se pur ad essa non afferiscono.

Non viene altresì posta la dovuta attenzione sull'efficacia delle attività di MISE poste in essere, neanche nel richiamato documento “Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle azioni di MISE”- Aprile 2023 non vengono pertanto proposte ulteriori attività atte ad incrementare le azioni poste in essere stante la parziale efficacia delle stesse, tantomeno vengono forniti i dovuti riscontri in relazione alle richieste della scrivente e dell'agenzia in relazione a:

- ripristino dei contaltri su ciascuno dei piezometri in emungimento nonché comunicare la data della messa in esercizio del nuovo piezometro Z2;
- adozione di un sistema di controllo automatizzato che possa essere controllato da remoto e in grado di migliorare l'efficienza del pompaggio di tutti i pozzi interni attualmente gestiti manualmente;
- presentazione dei prospettati studi preliminari sul piezometro P7 basati su indagini non invasive e finalizzati all'individuazione della corretta ubicazione del nuovo pozzo; atti a confermare l'effettiva esistenza dell'accumulo di percolato.
- In relazione alle iniezioni di percarbonato nel piezometro P7 non è stata fornita una esauriente relazione tecnica sul test effettuato.

In merito al modello concettuale proposto, ferma restando che non sono stati forniti esaurienti report riassuntivi delle indagini svolte e dello stato qualitativo della falda riscontrato, si rappresenta che:

- in relazione al parametro benzene e 1,4 diclorobenzene le problematiche riscontrate non riguardano unicamente il settore sud ovest ma anche settentrionale della discarica
- in merito ai solventi clorurati non sono state fornite le mappe di isocentrazione ma prendendo in considerazione l'ultimo rilievo piezometrico non si può escludere che la discarica sia una sorgente di contaminazione.

Ufficio Bonifiche Siti contaminati

Sede: V.le Giorgio Ribotta 41-43, 00144- Roma

Telefono: 06-67663219/3119/3105

Pec Dipartimentale: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

E-mail Servizio: segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.it



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**DIPARTIMENTO III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –
Energia – Aree Protette”**

SERVIZIO 1 “Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata”

- In merito ai metalli, fermo restando che in alcuni piezometri si rilevano dei valori anomali, si rimanda ad una valutazione dell'agenzia in relazione alla compatibilità degli stessi con il contesto geologico e idrogeologico del sito. Qualora non fosse confermata la compatibilità dei valori riscontrati con un fondo naturale si rileva come già in passato evidenziato anche dall'agenzia che il plume non può ritenersi conterminato.
- Nulla viene affermato sui terreni insaturi.

Si deve infine rappresentare che le comunicazioni e gli aggiornamenti forniti dalla società sulle attività svolte e previste sono in generale a carattere discontinuo e non organico come già rappresentato dalla scrivente in diverse occasioni, e anche in caso di richieste da parte della scrivente la società non ha fornito puntuali riscontri come accaduto con le note 7640 del 17/01/2023 e 52090 del 30/3/2023, che rimangono ancora parzialmente inevase.

Si ricorda che l'indirizzo pec del Dipartimento è ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Zagari

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Servizio 1.

Comune di Guidonia Montecelio prot. arrivo n. 0106061 del 12-10-2023



Ufficio Bonifiche Siti contaminati
Sede: V.le Giorgio Ribotta 41-43, 00144- Roma
Telefono: 06-67663219/3119/3105
Pec Dipartimentale: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it
E-mail Servizio: segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.it