

Roma 01/09/2021
Prot. N. 103

MESSAGGIO PEC

e p.c.

Spett.le
Città di Guidonia Montecelio
Area V – Urbanistica
Via della Longarina n°1
00012 Guidonia Montecelio (RM)
C.a. Dott. Egidio Santamaria
protocollo@pec.guidonia.org

Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo Integrato dei Rifiuti
Viale del Tintoretto 432
00142 Roma
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Spett.le
Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti
Ufficio Bonifiche
Via R. R. Garibaldi 7
00145 Roma
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip. IV – Servizio I – Gestione Rifiuti
Viale Giorgio Ribotta 41/43
00144 Roma
protocollo@cittametropolitanaroma.gov.it
segeteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.gov.it
ambiente@pec.cittametropolitanaromagov.it

Spett.le
ARPALAZIO
Sede Provinciale di Roma
Via G. Saredo 52
00173 Roma
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le
ASL ROMA G
Dipartimento di Prevenzione
Via Tenuta del Cavaliere 1
00012 Guidonia Montecelio (RM)
protocollo@pec.aslromag.it

Spett.le
Ministero Beni culturali e paesaggistici
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: VIA PONTINA 543 – 00128 ROMA

TEL. 065918529 - 065920488 - FAX 065918481

P. IVA N. 01959161009 - C.F. 08103330588 - C.C.I.A.A. N. 643611 - TRIBUNALE DI ROMA N. 10249/87 - CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 I.V.



CERTIFICATO N. IT 101411

Spett.le
Soprintendenza dei Beni archeologici del Lazio
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
PMF S.r.l.s.
discaricainviolata@piemef.com

Oggetto: Aggiornamento azioni relative alle attività di realizzazioni nuovi piezometri – Data inizio lavori, cronoprogramma dei lavori e report dello stato di avanzamento dei lavori

Con la presente, in accordo con quanto stabilito nella riunione operativa tenutasi presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Guidonia in data 29 Luglio 2021, si comunica che i lavori di scavo necessari per la realizzazione dei nuovi piezometri inizieranno il prossimo **06 settembre 2021** e proseguiranno, in assenza di impedimenti non imputabili alla società Eco Italia 87 s.r.l., così come specificato nel cronoprogramma allegato.

Si allega inoltre report sullo stato di avanzamento dei lavori riepilogativo delle attività finora effettuate.

Distinti saluti

Eco Italia 87 s.r.l.



CERTIFICATO N. IT 101411

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: VIA PONTINA 543 - 00128 ROMA

TEL. 065918529 - 065920488 - FAX 065918481

P. IVA N. 01959161009 - C.F. 08103330588 - C.C.I.A.A. N. 643611 - TRIBUNALE DI ROMA N. 10249/87 - CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 I.V.

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 11 PIEZOMETRI PRESSO LA DISCARICA ECO ITALIA 87 – LOC. INVIOLOATA – GUIDONIA MONTECELIO

In accordo con la ditta costruttrice "Ungari s.r.l." si redige cronoprogramma relativo alle attività da svolgersi nel prossimo periodo Settembre-Ottobre 2021.

Le date indicate potranno subire variazione per cause non imputabili alla società Eco Italia 87 s.r.l. quali ad esempio cattive condizioni meteorologiche, inaccessibilità dei terreni dovute a cause naturali, eventi straordinari non considerati durante le normali operazioni di scavo.

Data inizio lavori: 06 settembre 2021

Presunta data di fine lavori: 15 ottobre 2021

L'attività si svolgerà nel seguente ordine:

Pozzo PC1:

Inizio lavori: 06/09/2021

Fine Lavori: 08/09/2021

Pozzo PC2:

Inizio lavori: 08/09/2021

Fine Lavori: 10/09/2021

Pozzo PC10:

Inizio lavori: 13/09/2021

Fine Lavori: 15/08/2021

Pozzo PC3:

Inizio lavori: 15/09/2021

Fine Lavori: 17/09/2021

Pozzo PC4:

Inizio lavori: 20/09/2021

Fine Lavori: 22/09/2021

Pozzo PC11:

Inizio lavori: 22/09/2021

Fine Lavori: 24/09/2021

Pozzo PC5:

Inizio lavori: 27/09/2021

Fine Lavori: 29/09/2021

Pozzo PC6:

Inizio lavori: 29/09/2021

Fine Lavori: 01/10/2021

Pozzo PC7:

Inizio lavori: 04/10/2021

Fine Lavori: 06/10/2021

Pozzo PC9:

Inizio lavori: 06/10/2021

Fine Lavori: 12/10/2021

Pozzo PC8:

Inizio lavori: 13/10/2021

Fine Lavori: 15/10/2021

 Eco Italia 87 s.r.l.

LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 11 PIEZOMETRI PRESSO LA DISCARICA ECO ITALIA 87 – LOC. INVIOATA – GUIDONIA MONTECELIO


Report sullo stato dei luoghi con relativa cartografia

In data 8 Luglio è stato eseguito il previsto sopralluogo alla presenza della società Eco Italia 87 s.r.l., della Società PMF, del Geologo Giulio Cancelli, dell'impresa Ungari s.r.l. e del personale tecnico dello studio del Geom. Borsa Alessandro.

In pari data, 10 degli 11 piezometri sono stati picchettati, mentre non è stato possibile picchettare il piezometro PC2 in quanto ci è stato fisicamente impedito l'accesso all'area.

L'ultimo piezometro è stato identificato solo in data 02/08/2021 a seguito di autorizzazione all'accesso da parte dei proprietari del terreno in questione. In tale data si sono quindi concluse le operazioni preliminari di individuazione dei siti.

Di seguito si riportano le caratteristiche dell'area riscontrate per ognuno dei piezometri:



PIEZOMETRO	PC1		PROPRIETA': TODINI CARLOTTA/TODINI ALESSANDRA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'31.89"	12°41'09.42"	308277	4649649	2	227
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso la rete di confine tra il terreno interessato e il terreno della discarica confinante ad esso. Non sono state rilevate particolari difficoltà. Le coordinate differiscono da quelle dichiarate in ordinanza a causa di un refuso. La nuova posizione è stata certificata con strumento GPS</p>					


PIEZOMETRO	PC2		PROPRIETA': TODINI CARLOTTA/TODINI ALESSANDRA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'27.59"	12°40'44.86"	307779	4649722	2	245
						
Note:	<p>L'attività di picchettamento è stata completata in data 02/08/2021 a causa del divieto di accesso imposto dai proprietari del terreno. L'autorizzazione alle operazioni di individuazione del sito è stata ottenuta solo dopo colloqui con la proprietà e invia di scarico di responsabilità da parte della società Eco Italia 87 in favore delle signore Todini.</p> <p>La posizione indicata in ordinanza è stata leggermente spostata (< 1 m) per garantire il posizionamento al lato della strada</p>					

PIEZOMETRO	PC3		PROPRIETA': TODINI CARLOTTA/TODINI ALESSANDRA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'44.42"	12°40'41.03"	307634	4650053	2	16
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso la via di accesso al piezometro già presente all'interno dello stesso terreno.</p>					

	Da valutare inoltre, su richiesta della proprietà, un metodo non invasivo per il campionamento poiché un eventuale danneggiamento delle colture causerebbe un contrasto con la proprietà, impedendo totalmente l'accesso all'area. Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.					
PIEZOMETRO	PC4		PROPRIETA': TODINI CARLOTTA/TODINI ALESSANDRA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'51.47"	12°40'37.21"	307552	4650273	2	16
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso la via di accesso al piezometro già presente all'interno dello stesso terreno. Il punto di picchettamento risulta però molto distante da questo. Si dovrà quindi valutare un nuovo punto di accesso.</p> <p>Da valutare inoltre, su richiesta della proprietà, un metodo non invasivo per il campionamento poiché un eventuale danneggiamento delle colture causerebbe un contrasto con la proprietà, impedendo totalmente l'accesso all'area.</p> <p>Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.</p>					

PIEZOMETRO	PC5		PROPRIETA': AMBIENTE GUIDONIA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'55.15"	12°40'28.08"	307347	4650387	2	2
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso cancello carrabile di accesso alla proprietà. Visto il posizionamento lungo strada, in fase di successivo sopralluogo si valuterà l'opzione di un'apertura della rete ad uso esclusivo delle operazioni di monitoraggio.</p> <p>Non sono state rilevate particolari difficoltà.</p> <p>Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.</p>					
PIEZOMETRO	PC6		PROPRIETA': AMBIENTE GUIDONIA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'56.42"	12°40'39.68"	307613	4650424	2	243
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso la rete viaria all'interno dell'impianto di proprietà di Ambiente Guidonia</p> <p>Non sono state rilevate particolari difficoltà.</p> <p>Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.</p>					

PIEZOMETRO	PC7		PROPRIETA': AMBIENTE GUIDONIA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°59'2.31"	12°40'47.07"	307788	4650601	2	2
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso la rete viaria all'interno dell'impianto di proprietà di Ambiente Guidonia e dopo il superamento della rete di recinzione dell'area interessata. In fase di lavori sarà necessario creare un'apertura dedicata alle attività di lavoro e monitoraggio.</p> <p>Non sono state rilevate altre particolari difficoltà.</p> <p>Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.</p>					
PIEZOMETRO	PC8		PROPRIETA': AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'43.61"	12°41'8.70"	308270	4650011	1	78
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso la rete di confine tra l'area e la discarica adiacente. In fase di lavori sarà necessaria la creazione di un'apposita apertura con via d'accesso. Non sono state rilevate particolari difficoltà.</p> <p>Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.</p>					

PIEZOMETRO	PC9		PROPRIETA': SOCIETA' AGRICOLA LIETA S.P.A.			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'52.40"	12°41'12.19"	308358	4650280	1	189
						
Note:	<p>L'accesso all'area è risultato molto difficoltoso. Al momento è possibile accedere solo a piedi in quanto il terreno lavorato e poco compatto ha impedito il raggiungimento della zona tramite mezzi.</p> <p>In fase di lavori sarà necessario provvedere alla viabilità nonché all'apertura di via d'accesso lungo la rete divisoria di confine tra l'area interessata e il terreno adiacente di proprietà di Ambiente Guidonia.</p> <p>Il posizionamento è stato spostato da quanto dichiarato in ordinanza (circa 3 m) in quanto il punto indicato ricadeva su scarpata inaccessibile. Il picchetto è stato posizionato nel punto più prossimo.</p>					

PIEZOMETRO	PC10		PROPRIETA': TODINI CARLOTTA/TODINI ALESSANDRA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'38.41"	12°40'41.99"	307651	4649867	2	20
						
Note:	<p>L'accesso all'area è stato possibile attraverso la via di accesso al piezometro già presente all'interno dello stesso terreno. Il punto di picchettamento risulta però molto distante da questo. Si dovrà quindi valutare un nuovo punto di accesso.</p> <p>Da valutare inoltre, su richiesta della proprietà, un metodo non invasivo per il campionamento poiché un eventuale danneggiamento delle colture causerebbe un contrasto con la proprietà, impedendo totalmente l'accesso all'area.</p> <p>Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.</p>					

PIEZOMETRO	PC11		PROPRIETA': TODINI CARLOTTA/TODINI ALESSANDRA			
COORDINATE	NORD	EST	X	Y	FOGLIO	PARTICELLA
	41°58'54.25"	12°40'12.91"	306998	4650362	2	5
						

Note:	L'accesso all'area è stato possibile attraverso la rete di confine che costeggia la strada. In fase di lavori sarà necessaria la creazione di un'apposita apertura con via d'accesso. Non sono state rilevate particolari difficoltà. Il posizionamento è coinciso con le coordinate dichiarate in ordinanza.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Eco-Italia 87 s.r.l.