



Fascicolo n. 174/controlli

Eco Italia 87 srl
ecoitalia87@pec.it

e, p.c.

Comune di Guidonia Montecelio
Area VI
Lavori Pubblici - Ambiente - Attività Estrattive
protocollo@pec.guidonia.org

Regione Lazio
Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e
Bonifiche
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Arpa Lazio
Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Prefettura di Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it

OGGETTO: sito di discarica della società Ecoitalia 87, loc. Inviolata, Guidonia Montecelio (RM) - richiesta riscontro (Fascicolo n. 174 - ID regionale -)

- nota Arpa prot. 0086728.U del 15/12/2022;
- nota Arpa prot. 0002140.U del 12/01/2023;
- nota società del 16/01/2023.

Vista la nota trasmessa dalla società di cui all'oggetto, acquisita al ns protocollo con n. 6499 del 16/01/2023, si comunica che agli atti di questa Amministrazione non si rilevano i documenti richiamati nella stessa non essendoci allegati alla comunicazione.

Inoltre, viste le note Arpa Lazio prot. 0086728.U del 15/12/2022, acquisita al ns protocollo con n. 195172, con la quale richiedeva un rilievo planoaltimetrico aggiornato di tutta la rete piezometrica esistente sul sito e report attività messa in sicurezza falda, e prot. 0002140.U del 12/01/2023, acquisita al ns protocollo con n. 5249, con la quale sollecita la società a dare riscontro di quanto richiesto con la nota precedente, si rileva che la società non ha ancora fornito un puntuale riscontro a quanto richiesto, ovvero:

- restituire con cortese sollecitudine un rilievo planoaltimetrico aggiornato di tutta la rete piezometrica esistente sul sito, a seguito delle nuove postazioni di monitoraggio da ultimo realizzate;



- ripristino dei contaltri su ciascuno dei piezometri in emungimento nonché comunicare la data della messa in esercizio del nuovo piezometro Z2;
- adozione di un sistema di controllo automatizzato che possa essere controllato da remoto e in grado di migliorare l'efficienza del pompaggio di tutti i pozzi interni attualmente gestiti manualmente;
- informazioni relative al piezometro NP05, quali coordinate geografiche sia del vecchio che dell'attuale NP05, la data di realizzazione dell'attuale NP05 e le relative modalità costruttive, nonché la data della sua messa in esercizio;
- trasmissione agli Enti, con adeguata cadenza, di un report organico di rendicontazione delle azioni di messa in sicurezza adottate in linea con quanto indicato dall'Agenzia con precedenti note (prott. 50990 del 30/07/2021, 61040 del 21/09/2021, 77248 del 23/11/2021 e 84743 del 22/12/2021);
- presentazione dei prospettati studi preliminari basati su indagini non invasive e finalizzati all'individuazione della corretta ubicazione del nuovo pozzo; tali studi dovranno, altresì, confermare l'effettiva esistenza dell'accumulo di percolato, come già evidenziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale giusto prot. 2937 del 11/01/2021.

In merito alle osservazioni avanzate da Arpa relativamente al piezometro Z2 (interno al polder), di contrasto al pompaggio del piezometro NP5 (esterno al polder), si chiede a codesta società di valutare l'entità delle possibili interferenze dell'emungimento del piezometro NP5 sulla mise della discarica e sulla nuova coppia di Piezometri Z2-P2A.

Pertanto, in merito a quanto sopra riportato, si sollecita nuovamente la società a voler fornire urgente riscontro a quanto richiesto nelle suddette note.

Infine si rappresenta che i risultati della caratterizzazione dovranno essere presentati in un documento organico e supportati dalle dovute valutazioni tecniche per la definizione del modello concettuale.

Si comunica che l'indirizzo pec del Dipartimento è ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Zagari

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Servizio 1.