



*Dipartimento Stato dell'Ambiente
Servizio Suolo e Bonifiche
Unità Suolo e Bonifiche di Roma*

Pec: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Referenti per quanto comunicato: ing. Maurizio di Matteo e ing. Matteo Bergamini
Email: mauriziodimatteo@arpalazio.it; matteo.bergamini@arpalazio.it

Rif. Eo Italia 87 prot. 79 del 07/11/2023
Rif. ARPA Lazio prot. 77134 del 08/11/2023
Pratica 80005
Fascicolo 13.01.05/00654

Prot. n°
(da citare nella risposta)

Eco Italia 87 S.r.l.
ecoitalia87@pec.it

p.c. Città di Guidonia Montecelio
Area VII – Politiche Ambientali, Decoro e Trasporto
Urbano
protocollo@pec.guidonia.org

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio:
acqua, rifiuti, energia, aree protette
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei
Rifiuti
Bonifica dei siti Inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
Area Affari Generali
affarigenerali_val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio
Direzione Generale
Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione
Conferenze di Servizi
c.a.: Dirigente, Dott. Luca Ferrara
cenferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

SEDE LEGALE

Rieti - Via Garibaldi, 114 - 02100
Tel. +39 0746.267.201/0746.49.12.07 - Fax +39 0746.25.32.12
E-mail: direzione.gen@arpalazio.it
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

Frosinone: Via Armando Fabi, 212 - 03100 - Tel. 0775.81.67.00
Latina: Via Mario Siciliano, 1 - 04100 - Tel. 0773.49.21.11
Rieti: Via salaria per L'Aquila, 6/8 - 02100 - Tel. 0746.256.620
Roma: Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 - Tel. 06.72.961
Viterbo: Via Monte Zebio, 17 - 01100 - Tel. 0761.29.271

Oggetto: Eco Italia 87 s.r.l., Discarica dell'Inviolata di Guidonia Montecelio (RM) – Aggiornamento indagini integrative isotopiche. Riscontro.

Si fa riferimento alla nota richiamata a margine con la quale codesta Società, nel comunicare le date di avvio della campagna di indagine di cui in oggetto, rappresentata la momentanea impossibilità di eseguire le previste valutazioni isotopiche sul piezometro denominato P7, così come richiesto da ARPA Lazio, dal momento che su tale punto di monitoraggio sono in corso di svolgimento sperimentazioni di altri trattamenti, proponendo al contempo due soluzioni alternative.

Al riguardo, nulla osta a svolgere le indagini sul piezometro NP20 proposto da Eco Italia 87, dal momento che detto piezometro e P7 restituiscono valori di contaminazione confrontabili.

Eventuali approfondimenti di indagine, qualora necessari, dovranno essere rimandati ad una fase successiva delle attività.

L'Agenzia resta a disposizione per le specifiche competenze in relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, nonché dalla D.G.R. Lazio n. 296/2019.

Distinti saluti.

I Tecnici

ing. Maurizio di Matteo

ing. Matteo Bergamini

Il dirigente dell'Unità Suolo e Bonifiche di Roma

Dott. Fabrizio Gismondi

Il Direttore del Servizio Suolo e Bonifiche

Dott. Mauro D'Angelantonio